Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

Alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger Hafenbahn

Stephan Veh
Railway Infrastructure
Sicherheit u. Überwachung Bahn
RI42-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1825
Fax: +49 40 42847- 4399

E-Mail
stephan.veh@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 11.10.2023
AZ:

Bekanntgabe 9 zu den Angaben zu den örtlichen Zusätzen für den Bf Hamburg Hafen, Bft Hamburg Süd, gültig ab 10.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 10. Dezember 2023 tritt die Bekanntgabe 9 zu den Angaben zu den örtlichen Zusätzen für den Bft Hamburg Süd in Kraft. Die Bekanntgabe umfasst im Wesentlichen die Änderungen aufgrund geänderter Infrastruktur, die bereits mit EBL-Verfügungen bekanntgegeben wurden. Die Änderungen sind durch eine gestrichelte Linie am Textrand dargestellt.

Soweit weitere wesentliche Änderungen vorgenommen wurden, wird in diesem Schreiben darauf besonders hingewiesen.

Auszutauschen:
- Textteil
- Anhang 2-1
- Anhang 2-2
- Anhang 2-3
- Anhang 2-6
- Anhang 3-133

<u>Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen</u>

408.2101 Abschnitt 2 Absatz 2 a) und 408.4801 Abschnitt 2 Absatz 2 a)
Maßgebende Neigungen

In der Überschrift wurde der Verweis nach 408.4801 korrigiert.
Im Zuführungsgleis Reiherdamm wurde der Endpunkt der Gleisneigung geändert, da die folgenden Gleisanschlüsse stillgelegt wurden.

408.4801 Abschnitt 2 Absatz 2 a)
Anlagen und Einrichtungen der Betriebsstelle

Pkt. 1.7 Die Angaben zu Gefahrgut Klasse 7 wurden gestrichen.
Pkt. 1.12 Es wird neu nur noch zwischen RSTW und ESTW unterschieden. Die genaue Bauform der Stellwerke ist für die EVU nicht von Bedeutung.
Pkt. 2.3 Im Zuge der Abgabe der Wagenwerkstatt am Spreehafen ist die Nutzung der Gleise HBS294 und HBS295 geändert worden.

408.4811 Abschnitt 7
Örtliche Besonderheiten

Der bisherige Pkt. e) bzgl. des gewöhnlichen Halteplatzes von Triebfahrzeugfahrten wurde in 408.4811 gestrichen, da es sich um eine Doppelung zu 408.2101 Abschnitt 2 Absatz 2 b) handelt, die nicht erforderlich ist.

408.4814 Abschnitt 3 Absatz 1 a)
Vor Gefahrstellen halten

Hinter dem Gleistor befindet sich nur noch der Anschluss Hywax (Anschluss Nr.113). Die Bezeichnung des Gleisanschlusses wurde aktualisiert und der ehem. Gleisanschluss Shell wurde gestrichen.

408.4814 Abschnitt 3 Absatz 2
Befahren von Gleisbogen

Die Weiche KAM012 wurde zurückgebaut und in der Übersicht gelöscht.

408.4818 Abschnitt 1 Absatz 1
Gleise, in die abgestoßen werden darf

Die die Gleis HBS275 und HBS276 darf neu nicht mehr abgestoßen werden, da diese Gleise der Abstellung von ganzen Wagenzügen dienen. Ebenso ist das Abstoßen nach Gleis HBS281 nicht mehr zugelassen, da dieses Gleis Betriebsgleis ist.

481.0205Z01
Zugfunkbereiche

Die Formulierung wurde der Formulierung in den Angaben zum Streckenbuch angepasst.

482.8001 Abschnitt 2 Absatz 1, 2 und 3
Vorhaltung und Überprüfung der Signalmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel

Die Notfallkiste im OB Ross wurde entfernt.

Anhang 2-1
Übersicht der angrenzenden Eisenbahninfrastrukturen

Die Übersicht wurde aktualisiert.

Anhang 2-2
Verzeichnis der Gleise und deren Nutzlängen

Der Verwendungszweck einiger Gleise wurde angepasst.

Anhang 2-3
Verzeichnis der BÜ und Übersicht über deren Sicherung

Nicht mehr vorhandene BÜ und BÜ, die neu einem privaten Gleisanschluss zugeordnet sind, wurden aus der Übersicht entfernt und die Regelungen zu BÜ 117 aus der EBL-Verfügung 004/2023 übernommen.

Anhang 2-6
Übersicht der mechanisch ortsgestellten Weichen …

Anpassung in Folge der Anpassung im Bereich Spreehafen durch die Inbetriebnahme des Gleisanschlusses 143 und Korrektur des Standorts des Wartezeichens auf der Peute.

Anhang 3-133
Bedienungsanweisung BÜ 133

Übernahme der Änderungen, die sich aus dem Rückbau der Weichen KAM012 ergeben haben.

Folgende EBL-Verfügungen sind in die Angaben zu den örtlichen Zusätzen für den Bft Hamburg Süd eingearbeitet und werden mit Ablauf des 09.12.2023 ungültig:

- 002/2023 Änderung Gleisanschluss 142 und Neueinrichtung Gleisanschluss 536
- 004/2023 Aufstellung von Pfeiftafeln am BÜ 117, Bft Hamburg Süd

Ich bitte, Ihre betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Veh