Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, Netzko
BezL Betrieb für Stw
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI2-1,
RI21-1, RI22-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,
RI31-1, RI32-1, RI33-1, RI41-1, RI42-1, RI42-3

nachr.: TLEA

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI4-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1818

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 20.12.2023
AZ:

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 006/2023
Änderung der Sicherungsart am BÜ 1519a im Bft Hmb Hohe Schaar

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit sofortiger Wirkung wird die Sicherungsart am BÜ 1519a im Bft Hmb Hohe Schaar für gezogene Fahrten von Übersicht in Postensicherung gem. 408.4816 geändert.
Somit ist der BÜ bei gezogenen und geschobenen Fahrten, mit Posten zu sichern. Diese Regelung gilt für alle Gleise, die über den BÜ führen.

Der Fdl Hof verständigt bis Samstag, 23.12.2023, 12:00 Uhr, alle betroffenen Rangierfahrten in der Rangiervereinbarung über die geänderte Sicherung. Danach gelten alle Rangierfahrten durch diese EBL-Verfügung als verständigt.

Eine Übernahme in die Angaben zu den örtlichen Zusätzen/in das Betriebsstellenbuch erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Ich bitte, Ihre betroffenen Mitarbeiter umgehend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Rosebrock

Anlage: Lageskizze


535
EVOS Hamburg GmbH
>BLUM<
515
Silo
P. Kruse
>KRUS<
>KTG<
Blumensand
(BÜ511a)
534
535
1519a
Leitungs-
Brücke
Hohe-Schaar-
Brücke
HOS342(abf)
HOS312
HOS313
HOS311
HOS339
HOS336
HOS340
HOS341
HOS388
HOS390
HOS317
HOS399
HOS
RET
515
517
515;517
Km-Sprung
km 212,6