

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, BS,
BezL Betrieb für Stw, DispoZ und Netzko
B-1, B1-1, B11-1, B12-1, B13-1, B14-1, B2-1,
B21-1, B22-1, B23-1, B24-1, B25-1, B26-1,
B31-1, B32-1, B33-1
EC-135

nachr.: TAB

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI1-1/RIS-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-1818
Fax +49 40 42847-4399

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 04.12.2017

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 023/2017 Änderung der Infrastruktur im Bft Hamburg Süd, Stilllegungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bft Hamburg Süd haben sich folgenden Änderungen an der Infrastruktur, gültig
ab sofort, ergeben:

Gleis	Art der Änderung	Bemerkungen
HBS304	stillgelegt	
HBS305	stillgelegt	
ROE001	Korrektur Nutzlänge, neu = 665 m	
ROE002	Korrektur Nutzlänge, neu = 636 m	
ROE004	Korrektur Nutzlänge, neu = 630 m	
ROS772	stillgelegt	Weichen ROS053 und ROS 079 zur Fahrt nach rechts gesichert
ROS773	teilweise stillgelegt, neue NL ca. 179 m	Zufahrt nur aus östlicher Richtung möglich
ROS774	teilweise stillgelegt, neue NL ca. 179 m	

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu verständigen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlage: Skizzen

