

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, RIS,
BezL Betrieb für Stw, DispoZ und Netzko
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI14-1, RI2-1,
RI21-1, RI22-1, RI23-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,
RI31-1, RI32-1, RI33-1, RI34-1

nachr.: TAB, EC-103

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI1-1, RIS-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-1818
Fax +49 40 42847-4399

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 15.02.2018

**Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 004/2018
Geänderter Signalstandort Ls 53Y im Bft Dradenau und Aufhebung einer
vorübergehenden Langsamfahrstelle**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 19.02.2018 wird das Ls 53Y im Bft Dradenau versetzt. Der neue Standort befindet sich 22 m vor dem bisherigen Standort. Die Gleisfreimeldeanlage wird entsprechend angepasst.

Durch das Versetzen des Signals und die begleitenden Arbeiten wird eine ausreichende Signalsicht hergestellt. Die in den Angaben zu den örtlichen Zusätzen/im Betriebsstellenbuch zu 408.4814 Abschnitt 3 Absatz 1b) für das Gleis WHO053 bekannte Langsamfahrstelle von 10 km/h entfällt. Die Lf-Signale werden zurückgebaut.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlage: Lageskizze

