

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, RIS,
BezL Betrieb für Stw, DispoZ und Netzko
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI14-1, RI2-1,
RI21-1, RI22-1, RI23-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,
RI31-1, RI32-1, RI33-1, RI34-1

nachr.: TAB

Martina Harmsen
stv. Eisenbahnbetriebsleiterin
Railway Infrastructure
RI11-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-1804
Fax: +49 40 42847-4399

E-Mail
martina.harmsen@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 30.07.2019

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 013/2019
Änderung der Sicherungsart an den BÜ 1327 und 1328 im Bft Hamburg Süd

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab dem 02.08.2019, 10:00 Uhr, wird die Sicherungsart der BÜ 1327 und 1328 im Bft Hamburg Süd von Übersicht in Verbindung mit Pfeifsignalen (nur für gezogene Fahrten) in Postensicherung gem. 408.4816 geändert.

Damit besteht eine einheitliche Sicherungsart für alle nicht technisch gesicherten BÜ entlang der Straße „Reiherdamm“.

Die bisher vorhandenen Signale Bü 4 werden zum o.g. Zeitpunkt entfernt und durch Hinweisschilder „Weiterfahrt nach Sicherung“ gem. Bebu/Angaben zu den öZ zu 408.4816 Abschn. 1 Abs. 3 ersetzt.

Ich bitte, die betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Harmsen

Anlage: Lageplanskizze

