

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger Hafengebahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, Netzko
BezL Betrieb für Stw
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI2-1,
RI21-1, RI22-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,
RI31-1, RI32-1, RI33-1, RI41-1, RI42-3

nachr.: TLEA

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI4-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1818
Fax: +49 40 42847- 1650

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 07.11.2023
AZ:

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 005/2023 Bft Hmb Hohe Schaar, BÜ 505, Bedienung des Rangierschalters

Sehr geehrte Damen und Herren,

wird der Rangierschalter am BÜ 505 bedient, wird dieses durch ein weißes Blinklicht an der Überwachungslampe angezeigt. Abweichend von der Bedienungsanweisung des BÜ (Anhang 3-505 im Betriebsstellenbuch und in den Angaben zu den örtlichen Zusätzen) zeigt das weiße Blinklicht lediglich die wirksame Bedienung des RS-Schalters an und trifft keine Aussagen zum Sicherungszustand des BÜ 505.

Bis zur Beseitigung dieser Abweichung ist ab sofort nach der RS-Bedienung und dem Blinken der Überwachungslampe vor dem Befahren des BÜ festzustellen, dass alle Straßensignale Rotlicht zeigen.

Fahrten mit der Einschaltung des BÜ durch Befahren eines Einschaltkontaktes oder durch Bedienung der Ein-Taste sind hiervon nicht betroffen.

Eine Übernahme in die Angaben zu den örtlichen Zusätzen/in das Betriebsstellenbuch, gültig ab 10.12.2023, konnte nicht mehr erfolgen. Diese EBL-Verfügung bleibt somit über den vorgenannten Zeitpunkt hinaus gültig.

Ich bitte, Ihre betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Rosebrock