

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn

HPA:

Stw Whf, DispoZ, LBB
Notfallmanager, EBL
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI121-3, RI122-2, RI2-1, RI21-1,
RI22-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1, RI32-1, RI33-1,
RI4-1, RI41-1, RI42-1

nachr.: TLEA

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI4-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1818
Fax: +49 40 42847-

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 09.12.2025
AZ:

**Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 007/2025
Verspätete Inbetriebnahme Gleis LSS5004, Lokservicestelle Alte Süderelbe**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung des neuen Gleise LSS5004, kann das Gleis nicht wie geplant in Betrieb genommen werden.

Das Gleis LSS5004 bleibt über den Fahrplanwechsel hinaus gesperrt. Am Gleis wird ein Signal Sh 2 aufgestellt, die Weiche LSS5108W wird in der Lage zur Fahrt nach links durch zwei Handverschlüsse gesichert. Die Schlüssel werden beim Ww As aufbewahrt.

Die Oberleitungsanlage, das Gleis LSS5003 und die EOW-Anlage sind von der Verzögerung nicht betroffen.

Die Inbetriebnahme des Gleises LSS5004 wird gesondert bekanntgegeben.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlagen: Lageskizze

