

HPA Hamburg Port Authority | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter

Alle Eisenbahnverkehrsunternehmen im
Bereich der Hamburger Hafenbahn

HPA: B14, B2, B241, B242, B243

DB Netz AG: BezL Betrieb für Fdl, Ww, Netzko

Telefon +49 40 42847 - 2554

Telefax +49 40 42847 - 2546

E-Mail

claas.rosebrock@hpa.hamburg.de

www.hamburg-port-authority.de

Datum 14.01.2010

Aktenzeichen

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 01/2010

Befahren von ortsgestellten Weichen ohne wirksame Weichenheizung im Bereich der HPA

In den Bereichen ohne Weichenheizung kommt es aufgrund der exponierten Lage der Gleisanlagen im Hamburger Hafen bei stärkerem Wind zu Schneeverwehungen im Bereich der Weichenzungen. Diese können nicht immer zeitnah beseitigt werden.

Um dennoch ein sicheres Befahren der **ortsgestellten Weichen ohne wirksame Weichenheizung** sicherzustellen, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- die Rangierfahrt hat vor der ortsgestellten Weiche anzuhalten, auch wenn das Weichensignal die für die Fahrt entsprechende Weichenlage anzeigt,
- durch Hin- und Herstellen ist die ordnungsgemäße Endlage der Weichenzungen durch das Rangierpersonal festzustellen,
- Schnee und Eis zwischen Zunge und Backenschiene sind im Bereich, an dem die Zunge an der Backenschiene anliegt, vorher durch das Rangierpersonal zu beseitigen.

Diese Verfügung ist ab sofort bis auf Widerruf gültig.

Wir bitten die entsprechende Personale umgehend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen


Claas Rosebrock