

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrath 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger  
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, RIS,  
BezL Betrieb für Stw, DispoZ und Netzko  
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI14-1, RI2-1,  
RI21-1, RI22-1, RI23-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,  
RI31-1, RI32-1, RI33-1, RI34-1

nachr.: TAB

Claas Rosebrock  
Eisenbahnbetriebsleiter  
RI1-1/RIS-1  
Railway Infrastructure  
Veddeler Damm 14  
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-1818  
Fax: +49 40 42847-4399

E-Mail  
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de  
www.hamburg-port-authority.de

Datum 14.02.2019

---

### **Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 003/2019 Änderungen an der Infrastruktur in der Gleisgruppe Peute, Bft Hamburg Süd**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Gleisgruppe Peute ergeben sich folgenden Änderungen an der Infrastruktur:

#### Stilllegung von Anlagen, gültig ab sofort:

Die bereits seit längerer Zeit gesperrten Anlagenteile im Zuführungsgleis Oberwerder Damm werden stillgelegt. Hiervon betroffen sind

- die Gleise OWD880 (ab südl. Widerlager der Reginenortbrücke), OWD881, OWD882, OWD884
- die Weichen OWD006, OWD001, OWD002 und OWD022
- die Bahnübergänge 214, 220, 1216b, 1217a, 1217b und 1254.

Bis zum Rückbau der Bahnübergänge wird die Verkehrssicherungspflicht weiterhin von RI26 wahrgenommen.

#### Inbetriebnahme von Anlagen, gültig ab 24.02.2019, 08:30 Uhr:

Die bisherigen Gleise PEU601 – PEU606 sind zurückgebaut. Das bisherige Gleis PEU607 ist Bestandteil des Anschlussgleises OAM, welches am Ostende über die neue Weiche PEU015 angebunden ist. Die Weiche PEU015 ist mit einem weiß-schwarzen Hebelgewicht mit der Grundstellung zur Fahrt nach links ausgerüstet. Im Anschluss OAM befindet sich bei der Weiche PEU015 eine Gleissperre, die in Grundstellung abgelegt ist.

Zudem werden die Gleise PEU611 und PEU612 in Betrieb genommen. Die Gleise sind über die Weichen PEU012 und PEU013 angebunden.

Gleis	Nutzlänge in m		Verwendung	Prellbock
	alt	neu		
PEU006 (seit 14.12.18)	---	435	Betriebsgleis	nein
PEU007 (seit 14.12.18)	---	510	Betriebsgleis	nein
PEU608 (seit 14.12.18)	---	410	Betriebsgleis	nein
PEU609 (seit 14.12.18)	---	340	Kategorie III	nein
PEU610 (seit 14.12.18)	---	350	Kategorie III	ja
PEU611	---	320	Kategorie III	ja
PEU612	---	320	Kategorie III	ja

Die Bedieneinrichtungen für die Gleisfeldbeleuchtung befinden sich feldseitig am Anfang der Weiche PEU011.

Alle Weichen, außer der Weiche PEU015, sind mit gelben Hebelgewichten ausgerüstet.

Die Notfallkiste wurde an das westliche Ende des Gleises PEU612 versetzt.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu unterrichten.

Die EBL-Verfügung Nr. 022/2018 vom 10.12.2018 wird am 24.02.2018, 08:30 Uhr, ungültig.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlage: Lageskizze

