

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, RIS,
BezL Betrieb für Stw, DispoZ und Netzko
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI14-1, RI2-1,
RI21-1, RI22-1, RI23-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,
RI31-1, RI32-1, RI33-1, RI34-1

nachr.: TAB

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI1-1/RIS-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-1818
Fax: +49 40 42847-4399

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 06.06.2019

**Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 006/2019
Außerbetriebnahme von Signalanlagen im Bft Dradenau, BÜ 418 und BÜ 1413**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines technischen Defektes, der nicht kurzfristig zu beheben ist, müssen die Überwachungseinrichtungen der BÜ 418 und 1413 im Bft Dradenau außer Betrieb genommen werden.

Beide Bahnübergänge sind durch das Rangierpersonal durch Posten gem. 408.4816 Abschn. 1 zu sichern. Zur Unterstützung der Postensicherung sind die Anlagen weiterhin gem. Bedienungsanweisung zu bedienen, es erfolgt aber keine Anzeige des ordnungsgemäßen Arbeitens der Anlage (keine ÜL, kein Bü 1).

Bis zum 12.06.2019, 13:00 Uhr, verständigt Fdl Whf die Rangierfahrten in der Rangiervereinbarung über die Besonderheit. Nach diesem Zeitpunkt gelten alle Rangierfahrten durch die EBL-Verfügung als informiert.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlage: Lageskizze

