

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

Alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn

EBL, EBL-V, Notfallmanager
LBB, FdI Whf, Netzkoordinator

RI-1, RI11-1, RI121, RI122, RI2-1, RI21-1, RI22-1,
RI24-1, RI25-1, RI26-1, RI33-1, RI41-1, RI42-1,
RI43-1

nachr.: TLEA

Claas Rosebrock
Railway Infrastructure
Eisenbahnbetriebsleiter
RI4-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1818
Fax: +49 40 42847-

E-Mail
Claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 29.10.2025
AZ:

**Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 004/2025
Neuer Standort Ls 543II, Bft Alte Süderelbe, gültig ab 04.11.2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Herstellung einer besseren Signalsicht erhält das Ls 543II einen neuen Standort. Der neue Standort befindet sich ca. 34 m in Fahrtrichtung vor dem bisherigen Standort zwischen den Weichen ASE184W und ASE210W unter der Brücke Finkenwerder Ring.

Die Gleisfreimeldeanlage wird entsprechend angepasst.

Die Änderung gilt mit Aufhebung der Sperrpause am 04.11.2025, ca. 13:00 Uhr.

Diese EBL-Verfügung verliert mit Ablauf des 13.12.2025 ihre Gültigkeit.

Ich bitte, die betroffenen Mitarbeiter entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Rosebrock

Anlagen:

Lageskizze
Signaltechnischer Lageplan (nur EIU)
Schematischer Übersichtsplan (nur EIU)

