

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn

HPA:

Stw Hof, LBB

Notfallmanager, EBL

RI-1, RI1-1, RI11-1, RI121-3, RI122-2, RI2-1, RI21-1,
RI22-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1, RI32-1, RI33-1,
RI4-1, RI41-1, RI42-1

nachr.: TLEA

Claas Rosebrock
Eisenbahnbetriebsleiter
Railway Infrastructure
RI4-1
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847- 1818

Fax: +49 40 42847-

E-Mail

claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 01.06.2026

AZ:

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiter Nr. 008/2026 Vorübergehende Änderung der Sicherung am BÜ 557 im Bft Hmb Hohe Schaar

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Nähe wird die Einbahnstraße „Trettaustraße“ in beiden Fahrrichtungen befahren. Im Straßenverlauf befindet sich im Bft Hmb Hohe Schaar der BÜ 557, dessen technische Sicherung nur für eine Fahrrichtung des Straßenverkehrs ausgerüstet ist.

Um sicherzustellen, dass beide Fahrrichtungen des Straßenverkehrs angehalten werden, ist der Bahnübergang ab sofort durch das Rangierpersonal durch Posten gem. Ril 408.4816 Abschn. 1 Abs. 2 zu sichern. Die Technische Sicherung ist zusätzlich zur Unterstützung der Postensicherung zu bedienen.

Die Regelung ist b.a.w. gültig.

Fdl Hof verständigt die betroffenen Rangierfahrten bis Do, 04.06.26, 15:00 Uhr, fmdl. in der Rangiervereinbarung über die obigen Regelungen. Danach gelten alle EVU durch diese EBL-Verfügung als unterrichtet und die fmdl. Verständigung entfällt.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlage: Skizze

